

Affectations

Agriculture viable	
Conservation	
Industrielle	
Récréative extensive	
Récréofaunique	
Récréoforestière	
Rurale	
Urbaine	
Villégiature consolidation	
Villégiature développement	

Hydrographie


Écroul	
Barrage de castor	
Barrage, barrage hydroélectrique	
Cours d'eau intermittent	
Cours d'eau	
Lac, cours d'eau, réservoir hydroélectrique, mare	
Chute, rapide	
Quai	
Estacade	
Défilé flottable	
Milieu humide	
Plaine inondée	
Modèle	
Point coté	
Courbe de niveau intermédiaire	
Courbe de niveau majeure	
Esker	

Infrastructures de transport

Hydrobase	
Tour, tour de télécommunication	
Pylône, ligne de transport d'énergie électrique	
Port	
Port couvert, port d'étiagement	
Mur de soutènement	
Piste d'atterrissage pavée	
Piste d'atterrissage non pavée	
Voie de communication en construction, abandonnée	
Route régionale pavée	
Route, rue, chemin, non pavée	
Route, rue, chemin, non pavée	
Chemin non carrossable	
Route d'accès aux ressources	
Voie fermée	
Parc de stationnement	
Poste de distribution d'électricité	

Habitation, équipement, exploitation

Bâtiment	
Maison mobile	
Flèche	
Site	
Bidon à bois	
Réservoir de surface	
Pêche publique	
Serre	
Centre de ski alpin	
Port de plaisance	
Terrain de camping	
Remorque mécanique	
Étang d'épuration	
Lieu d'enfouissement sanitaire	
Blanc d'emprunt, talus de déblai	
Carrère	



SADR, règlement 155-2015 en vigueur le 16 janvier 2016
Modifié par le règlement 214-2020 en vigueur le 23 avril 2021

Projection : Mercator transverse modifiée (MTM), fuseau 8
Système de référence géodésique : Datum Nord-Américain 1983 (NAD83)

M. de Masson
© Gouvernement du Québec, 2017

Localisation